

R	1/2	3	4	5	6	7/8	9	10	11	R
C	1		2		3	4		5		C

Spannungen mit Röhrenvoltmeter (Ri ≡ 10MΩ) gegen+Pol der Batterie gemessen. Regler „S" und „T" dabei auf Null stellen.

Voltage measurments taken with VTVM (impedance 10 meg) to common ground (positive battery terminal). Set the controls 'S' and 'T' at zero.



Stromlaufplan UHER Akustomat Typ F411

Gültig ab Gerät Nr. 75201

Änderungen vorbehalten!